

---

# Ford Fiesta 1.25

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>11/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>58256</b>
Leistung	<b>44 kW / 60 PS</b>
Hubraum	<b>1242 ccm</b>
Farbe	<b>Frost-Weiß</b>
Interne Nummer	<b>2289924</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reisererchner
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>122 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	80,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2289924 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, mp3, Lackierung: Frost-Weiß SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Goodyear / 3mm

VR: Goodyear / 3mm

HL: Goodyear / 5mm

HR: Goodyear / 5mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H - montiert

## Schäden

Tür Hinten R - Fleck - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 390,88 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kühlerhaube - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 313,79 EUR  
- Kühlergrill

**Gesamtkosten: 923,67 EUR**



