
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	45288
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	Reflexsilber Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2235530

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2235530 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm

VR: Unbekannt / 1mm
HR: Unbekannt / 1mm

Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm

VR: Unbekannt / 2mm
HR: Unbekannt / 2mm

Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Hubzylinder, Nebelscheinwerfer - Wildschaden - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 113,00 EUR

Innenraum Teppichboden - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 198,00 EUR



