

---

# VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>72738</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>Uranograu</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2123989</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Seitenairbags vorne
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** **5,5 l/100 km**  
Verbrauch innerorts: 6,8 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,8 l/100 km

**CO2 kombiniert:** **143 g/km**  
KFZ-Steuer: 256,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2123989 SONDERZUBEHÖR: Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht, Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Business, Rückfahrkamera Rear Assist, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Frontscheibe beheizbar, infrarot-refl., Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Sperrdifferential, Bedienungselem. i.d.2. Sitzr. f. Climatr, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Auto-Hold-Funktion über elek. Parkbremse, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Haltegriff am Dachpfosten, CD-Spieler, mp3, 9WA Ohne sep. Multimediabuchse SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm  
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm  
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - RunFlat

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Michelin / 7mm  
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 7mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### Schäden

Kofferraumdeckel - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR  
- 1X40  
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 405,03 EUR  
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
Tür Vorne R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR  
Motorhaube - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 477,33 EUR  
- inkl. Delle  
Tür Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR  
Einstiegschweller/Verkleidung H L - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 124,00 EUR  
- 2X30  
Schiebetür L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR  
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 338,99 EUR  
Innenausstattung - Chemische Verunreinigung - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR  
Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 377,62 EUR  
Reifen VR - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR  
- Karkassenbruch

**Gesamtkosten: 2.434,97 EUR**





