
Renault Clio dCi 75

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	74829
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	1461 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2193113

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	95 g/km
Verbrauch innerorts:	4,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	142,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2193113 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Media & Klima SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Kopfstützen, Airbag, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R15 - 185/65 R 15 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 185/65 R 15 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR
Innenraum Teppichboden - verschlissen - erneuern - Kosten: 370,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 390,00 EUR
Fahrzeug Sommerreifen 1. Stück - fehlt - erneuern - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug Sommerreifen 2. Stück - abgefahren - erneuern - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte gerissen - erneuern - Kosten: 65,00 EUR
Vorderachse Reifen links - Verschleißgrenze erreicht - erneuern - Kosten: 80,00 EUR
Vorderachse Reifen rechts - Verschleißgrenze erreicht - erneuern - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Türschweller - stark verschmutzt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Türschweller - stark verschmutzt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig-Kosten Erweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug montierter Radsatz Winter - stimmt nicht mit Ausstattungsvariante überein - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.260,00 EUR



