
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2012
HU	00/2019
AU	00/2001
Kilometerstand	97083
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2088181

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2088181 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr., Dachreling, Dachreling, schwarz, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, zusätzlicher Fahrzeugschlüssel, Fahreranteil SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 900,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 125,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - beschädigt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum Fußmatte vorn links - verschlissen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosseriebauteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 561 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten- Datenspeicher - wurden gelöscht vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.065,00 EUR



