
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	92849
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2185735
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	99 g/km
KFZ-Steuer:	152,00 EUR

Bemerkung

ID=2185735 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Lichtsensor, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Fahrerassistenzpaket Traveller, Spurhalte Assistent, Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm
HL: Michelin / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

VR: Michelin / 3mm
HR: Michelin / 5mm

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 5mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

VR: Goodyear / 5mm
HR: Goodyear / 1mm

Schäden

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 238,44 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 251,60 EUR

Tür Hinten L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 271,02 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 234,27 EUR

Einstiegsweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 251,60 EUR

Radzierblende HR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen HR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen-Reparaturset - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR
- Reifenfüllflasche abgelaufen; Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 298,82 EUR

Gesamtkosten: 1.866,75 EUR





