
VW Golf Variant 2.0 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	53820
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2260645

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Seitenairbags vorne
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,3 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,2 l/100 km
Verbrauch außerorts: 3,8 l/100 km

CO2 kombiniert: 110 g/km
KFZ-Steuer: 220,00 EUR

Bemerkung

ID=2260645 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Polster - Teilleder, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., Sportsitze, mp3, Außenthermometer, Bordcomputer, Glasdach fest, Paket: Top-Paket iVm. Business-Paketen, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Rückfahrkamera Rear View, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 3mm	HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 4mm	HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 225 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 223 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 155,00 EUR

