

---

# BMW 525d Touring Sport-Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>10/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>96127</b>
Leistung	<b>160 kW / 218 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2188418</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro6
- Tiptronic
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 4,9 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 5,9 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,4 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 129 g/km  
KFZ-Steuer: 228,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2188418 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Innendekor Holz usw., Polster - Velours/Alcantara, Paket: M Sportpaket, Sportfahrwerk, Sportsitze, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Dachreling, Dachreling BMW Individual Hochglanz Sh., Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Instrumentenkomb. m.erweit.Umfängen, Modellschriftzug-Entfall, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens., 1CA 1 CB 06NR SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R18 - 245/45 R 18 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Dach Dachholm rechts - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 195,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 925,00 EUR**



