
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	159771
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2219211

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	258,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2219211 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket 1, mp3, Bereifung: Reserverad, Stahlrad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, WEITERE

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Heckklappe - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge im Fahrersichtbereich - erneuern - Kosten: 1.221,00 EUR
linke Seite Tür vorn - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckklappe - Abdeckung Innenverkleidung links fehlt - erneuern - Kosten: 110,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - sollten nicht gelöscht werden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.531,00 EUR



