
Mercedes-Benz C 200 (BlueTEC) d T

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2016
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	34306
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2385109

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Sitzbank hinten geteilt
- Regensensor
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	180,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2385109 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Regensensor, Paket: Business für Diesel, mp3, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l SERIENZUBEHÖR: Fahrwerksregelung elektronisch, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3mm	VR: Unbekannt / 3mm
	HL: Unbekannt / 3mm	HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 4mm	VR: Unbekannt / 4mm
	HL: Unbekannt / 4mm	HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 465,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 430,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.295,00 EUR

