# VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 10/2014
HU 00/0
AU 00/2017
Kilometerstand 82211

Leistung 103 kW / 140 PS
Hubraum 1968 ccm
Farbe grey Metallic
Interne Nummer 2257499

# Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

### **Weitere Ausstattung**

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

# **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:5,2 I/100 kmCO2 kombiniert:135 g/kmVerbrauch innerorts:6,3 I/100 kmKFZ-Steuer:270,00 EURVerbrauch außerorts:4,5 I/100 km

#### **Bemerkung**

ID=2257499 SONDERZUBEHÖR: Sitz: Sportsitze vorn, Sportsitze, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt. Servolenkung, Wegfahrsperre

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm

HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm

Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm

Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

linke Seite Kotflügel - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR

linke Seite Seitenwand - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR Fahrzeugheck Heckleuchte links - gebrochen - erneuern - Kosten: 225,00 EUR linke Seite Einstieg hinten links - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Rostansatz - lackieren - Kosten: 295,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.425,00 EUR





