
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	136271
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2232168

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaanlage
- Navigation
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	149 g/km
KFZ-Steuer:	298,00 EUR

Bemerkung

ID=2232168 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Rückfahrkamera Rear Assist, Lenkrad: Leder (3-Speichen) mit Alu-Dek., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon. Plusf. RNS 315, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, CD-Spieler, mp3, Ohne sep. Multimediabuchse SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachholm links - zerkratzt - lackieren - Kosten: 195,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.175,00 EUR



