

---

# Seat Exeo ST 2.0 TDI CR Multitronic

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>39740</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2164972</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>146 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	262,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2164972 FARBE: Grau Metallic POLSTERUNG: Stoff Delia Grau SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Paket Reference Navi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung  
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Rissbildung - erneuern - Kosten: 934,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Ladekannte verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Kotflügel links - Radhausschale - zerbrochen - zerkratzt - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen lackieren - Kosten: 919,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke 2,04mm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.101,00 EUR**



