
BMW 520d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	82359
Leistung	140 kW / 190 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2270044

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Durchlademöglichkeit
- Kopfstützen im Fonds
- Head-Up Display
- Tempomat
- Komfortsitze
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Sportlenkrad

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	109 g/km
KFZ-Steuer:	218,00 EUR

Bemerkung

ID=2270044 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 19 V-Speiche 366 mit Mischb., Head-Up Display, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Innovationspaket, Spurhalte Assistent, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitz: Komfortsitze, elektr. einstellbar, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Adaptiver LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Abstandsregelung, Driving Assistant Plus, Spurhalte Assistent, Multifunktionales Instrumentendisplay, Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel aut. abblendend, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Lenkrad: Sport-Leder, Durchlade/Skisack, Fernlichtassistent, Modellschriftzug-Entfall, Reifen mit Notlaufeigenschaften i.V....., NR: Autoalarmsystem Viper3903, Entfall Fahrzeugschriftzug SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische SitzeDetaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3,5mm	VR: Unbekannt / 3,5mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R19 - 245/40 R19 94V auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97H auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 415,00 EUR
Vorderachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle / zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Umweltbeaufschlagung - Kostenausweitung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
rechte Seite Blinkerglas Außenspiegel - Steinschlag/eingerissen - erneuern - Kosten: 56,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
2.Radsatz 3 Felgen - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 390,00 EUR
2.Radsatz 1 Felge - verschürft - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Bremsflüssigkeit wechsel laut Bordcomputer - fällig - erneuern - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen - Kosten: 330,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackschichtendicke - an Fondseite rechts - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.478,00 EUR







