
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	73235
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1997 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2165709

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Belüftete Sitze vorne
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Bi-Xenon
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	139 g/km
KFZ-Steuer:	248,00 EUR

Bemerkung

ID=2165709 FARBE: Metallic, Brisbane B POLSTERUNG: Leder Schwarz SONDERZUBEHÖR: Polster: Leder, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelich, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Audio inkl. Ford Premium-Sound-Sy, mp3, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Paket: Sitz-Paket, Sitze: Vordersitze klimatisiert, Sicherheitstrennetz, Paket: Traveller-Paket 1 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Außenspiegelglas - zerbrochen - erneuern - Kosten: 88,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 878,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 966,00 EUR

