

---

# Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>10/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>142986</b>
Leistung	<b>120 kW / 163 PS</b>
Hubraum	<b>1997 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2237541</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Belüftete Sitze vorne

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Bi-Xenon
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Trenngitter

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 5,7 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 6,8 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 5,0 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 149 g/km  
KFZ-Steuer: 298,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2237541 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelych, Niveauregulierung (Kompressor), Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel mit Toter-Winkel-Assistent, Toter Winkel Warnung, Gepäckraumboden ausziehbar, Diebstahl-/Alarmanlage, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7J x 17 im 5x2-Speichen-Design, Sitze: Vordersitze klimatisiert, Sicherheitstrenngitter, Paket: Traveller-Paket 1, Zub.preiskorr. Ausgleich höher SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Türschweller - eingedrückt und zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Reifen - defekt - erneuern - Kosten: 140,00 EUR  
Fahrzeugheck Laderaumverkleidung links und rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Gepäckraumabdeckung - defekt - erneuern - Kosten: 275,00 EUR  
Fahrzeugfront Tagfahrleuchte links - lose - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 45,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - Trenngitter eingebaut, Prüfung erst nach Rückbau möglich - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 45,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.190,00 EUR**



