

---

# Ford Transit 350 L TDCi VA

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>08/2012</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>104138</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>2198 ccm</b>
Farbe	<b>white Metallic</b>
trim	<b>Kunstleder</b>
Interne Nummer	<b>2084720</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- ABS
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Standheizung
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>8,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>199 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	9,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	387,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,6 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2084720 SONDERZUBEHÖR: Klimaanlage vorn und hinten, Tachograph in Zusatzgehäuse, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Fenster: Schiebefenster, links, Fenster: Schiebefenster, rechts, Sitze: Sitz-Paket 27, Paket: Raucher, Kalibrierung SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Colorglas, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperr, Heckscheibenwischer, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 215/75 R16C auf Sahlfelge - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 200,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren rechts / links - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 100,00 EUR

Dach Dachhaut - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum partiell - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Teppichboden - gerissen / eingerissen - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - beschädigt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite B-Säule - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Einstiegsleiste vorne - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Verkleidung verschmutzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Teppichboden - vorne - eingerissen - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren rechts / links - Verkleidung angestoßen - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren rechts / links - innen - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren rechts - Befestigung Griff fehlt - erneuern - Kosten: 5,00 EUR

**Gesamtkosten: 490,00 EUR**





