
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi DPF ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	81080
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1998 ccm
Interne Nummer	2255331

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2255331 FARBE: Midnight Sky grau me POLSTERUNG: Stoff dunkelgrau SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation: Ford Navigations-System, mp3, Anhängervorrichtung, abnehmbarer Kugelko., Paket: Winter I, Dachreling, Dachreling, schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 2mm

VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 2mm

HR: Unbekannt / 2mm

Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - ist erneuert - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Räder - nicht identisch mit Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 450,00 EUR

