
Opel Mokka 1.7 CDTI Automatik

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	02/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	60616
Leistung	96 kW / 131 PS
Hubraum	1686 ccm
trim	Velours
Interne Nummer	2293795

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	249,50 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2293795 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Radio: Navi 950 Europa IntelliLink, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Elektro, Sitze: Ergonomiesitz Fahrer, Paket: Winter, Lackierung: Uni Schnee-Weiß, Räder: Reserver., platzsp. inkl. Wagenh., Fußraumteppiche, Velours, 4-teilig
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Colorglas, Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R17 - 215/60R17 96H auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 195/70R16 94H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugzubehör ZB01 fehlt - --- - erneuern - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug Service - prüfen, Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 40,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 275,00 EUR

