
Mercedes-Benz V 250 (BlueTEC) d ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	83976
Leistung	140 kW / 190 PS
Hubraum	2143 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2243483

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Schiebetür(en) (elektrisch)

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Freisprecheinrichtung □□
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Spurhalteassistent
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Sitz links orthopaedisch
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Tempomat




Emissionswerte





Verbrauch kombiniert:	6,0 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	158 g/km
KFZ-Steuer:	335,00 EUR

Bemerkung

ID=2243483 FARBE: 526 POLSTERUNG: VX9 Leder Lugano sei SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Radio-Navigation: COMAND Online, Abstandsregelung, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Felgen-Sonderausführung, Sportfahrwerk, Elektr. Betätigung für Schiebetür links, Elektr. Betätigung für Schiebetür rechts, Klimaautomatik TEMPMATIC im Fond, Kopfstützen, Zusatzsitze, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC 2Z, EASY-PACK Heckklappe elektrisch, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegel-Paket, Felgen-Sonderausführung, Freisprecheinrichtung, Colorglas, Colorverglasung, Innenhimmel in Stoff schwarz, Heizung für Scheibenwaschanlage, Mittelkonsole mit Rollo, Kraftstofftank mit größerem Volumen 70 l, Steckdosen 12V für die Sitzreihen im Fo., Sitz: Lordosenstütze Beifahrersitz, Sitz: Lordosenstütze Fahrersitz, Fußmatten in Velours, Staunetz Fahrer- und Beifahrersitzlehne SERIENZUBEHÖR: Fahrwerksregelung elektronisch, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Servolenkung, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de







Anlage zum Rücknahmeprotokoll

ARVAL
BSP FANTASIA Leipzig

WTS GmbH M-HA 7091 2243483
 LC Pandlung 18.12.17

Sehr geehrter Fahrzeugnutzer / Fuhrparkleiter:

a) die Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges erfolgte unter erschwerten Bedingungen.

vernünftig normal sehr verschl. Schaden Panne Sonstiges


Die unregelmäßige Benutzung des Fahrzeuges war soweit weit möglich. Dieser Zustand wird im Leihfahrdokument. Das Fahrzeug wird gemäß der Art der Benutzung in unserem Logistikstandort geprüft und durch die zuständige Gebietsorganisation nachbestimmt. Die zusätzlich festgestellten Schäden werden Ihnen binnen 2 Arbeitstagen zur Kenntnis gebracht und im Rücknahmeprotokoll aufgeführt.

Zusätzlich festgestellte Schäden (Beispiel / Schadenart / Beschreibung entlang Rücknahmeprotokoll)

Schaden festgestellt durch: ja nein Schäden an Kunden geprüft / geprüft durch: ja nein Kundenref. Fax 1.04

b) bei Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges fehlten folgende Unterlagen / Dokumente / Teile:

Funksteckel Schlüssel Sender Fahrzeuggäbe / Zulassungsbescheinigung
 Benzin- oder Inspektionsnachschlüssel HU-Bescheinigung Navigations-CD / DVD
 Serien- oder Zusatzanhebung Alu Stahl Sommer Winter



Anlage zum Rücknahmeprotokoll

ARVAL
BSP FANTASIA Leipzig

WTS GmbH M-HA 7091 2243483
 LC Pandlung 18.12.17

Sehr geehrter Fahrzeugnutzer / Fuhrparkleiter:

a) die Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges erfolgte unter erschwerten Bedingungen.

vernünftig normal sehr verschl. Schaden Panne Sonstiges

Die unregelmäßige Benutzung des Fahrzeuges war soweit weit möglich. Dieser Zustand wird im Leihfahrdokument. Das Fahrzeug wird gemäß der Art der Benutzung in unserem Logistikstandort geprüft und durch die zuständige Gebietsorganisation nachbestimmt. Die zusätzlich festgestellten Schäden werden Ihnen binnen 2 Arbeitstagen zur Kenntnis gebracht und im Rücknahmeprotokoll aufgeführt.

Zusätzlich festgestellte Schäden (Beispiel / Schadenart / Beschreibung entlang Rücknahmeprotokoll)

Schaden festgestellt durch: ja nein Schäden an Kunden geprüft / geprüft durch: ja nein Kundenref. Fax 1.04

b) bei Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges fehlten folgende Unterlagen / Dokumente / Teile:

Funksteckel Schlüssel Sender Fahrzeuggäbe / Zulassungsbescheinigung
 Benzin- oder Inspektionsnachschlüssel HU-Bescheinigung Navigations-CD / DVD
 Serien- oder Zusatzanhebung Alu Stahl Sommer Winter