
Seat Exeo ST 2.0 TDI CR Multitronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2008
AU	00/2018
Kilometerstand	78042
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2167339

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	146 g/km
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	262,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2167339 FARBE: Schwarz Metallic POLSTERUNG: Stoff Delia Grau SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Paket Reference Navi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung
WICHTIGE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz 2 Alufelgen - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 260,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - 2 Reifen aufgerissen und an der Seitenwand beschädigt - erneuern - Kosten: 260,00 EUR

Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 342µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 390,00 EUR

Fahrzeug VA - Sommerräder montiert // HA - Winterräder montiert - nach Erneuerung der Winterräder montieren - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 45,00 EUR

Fahrzeug Achsvermessung - durchführen - instandsetzen prüfen - Kosten: 120,00 EUR

Gesamtkosten: 1.205,00 EUR



