
VW Golf Variant 2.0 TDI 4Motion ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	90155
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Reflexsilber Metallic
Interne Nummer	2239091

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	124 g/km
KFZ-Steuer:	248,00 EUR

Bemerkung

ID=2239091 SONDERZUBEHÖR: Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket Business inkl. Radio Comp.Med., mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort, Fahrwerk: Schlechtwegefahrwerk, Diebstahl-/Alarmanlage, Zentralverriegelung, Triebwerksunterschutz inkl. Steinschlags, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reserverad 3, 5Jx18 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
 HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
 HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug montierter Radsatz - Winter - Sommeradsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 160,00 EUR

