Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Start-Stop

Kraftstoff Benzin

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie
Erstzulassung
HU
00/0
AU
00/2019
Kilometerstand
Limousine
00/2014
00/0
32444

Leistung **74 kW / 101 PS**

Hubraum 998 ccm

Farbe Polar-Silber Metallic

Interne Nummer 2261897

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- **Weitere Ausstattung**
- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung □ □
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,3 I/100 kmCO2 kombiniert:99 g/kmVerbrauch innerorts:5,4 I/100 kmKFZ-Steuer:28,00 EURVerbrauch außerorts:3,7 I/100 km

Bemerkung

ID=2261897 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation: Ford Navigations-System, mp3, Räder: 4 Ganzjahresreifen SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R3 - 3 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 70,00 EUR rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 70,00 EUR rechte Seite Schweller Innen - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeug --- - persönliche bzw. personenbezogene Daten wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - Allwetterreifen - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 280,00 EUR

