
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 10/2014 |
| HU | 00/0 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 96133 |
| Leistung | 120 kW / 163 PS |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Interne Nummer | 2238732 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Belüftete Sitze vorne

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Bi-Xenon
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Trenngitter

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,7 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts: 5,0 l/100 km

CO2 kombiniert: 149 g/km
KFZ-Steuer: 298,00 EUR

Bemerkung

ID=2238732 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelenker, Niveauregulierung (Kompressor), Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel mit Toter-Winkel-Assistent, Toter Winkel Warnung, Gepäckraumboden ausziehbar, Diebstahl-/Alarmanlage, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7J x 17 im 5x2-Speichen-Design, Sitze: Vordersitze klimatisiert, Sicherheitstrenngitter, Paket: Traveller-Paket 1, Zub.preiskorr. Ausgleich höher SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug Personbezogenedaten und Datenspeicher wurden vom Kunden gelöscht - --- - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Verkleidung im Stoßfänger vorne links - lose - Kostenerweiterung möglich - erneuern lackieren - Kosten: 170,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle mit Lackbeschädigung - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Delle mit Lackbeschädigung - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Innenraum Kofferraumverkleidung links und rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - Trenngitter eingebaut, Prüfung erst nach Rückbau möglich - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 45,00 EUR

Gesamtkosten: 535,00 EUR

