
Seat Exeo ST 2.0 TDI CR Multitronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	93966
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2174827

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	146 g/km
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	262,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2174827 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Paket Reference Navi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/55R16 91W auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55R16 91H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - MHD überschritten - erneuern - Kosten: 43,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 335,00 EUR
Innenraum Laderraumabdeckung - fehlt - erneuern - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe links - gebrochen - erneuern - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Radzierblenden VL, VR - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe rechts - zerbrochen - erneuern - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - 2 Felgen Materialabtrag - erneuern - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - Felge verkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - Felge verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 529µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Datenspeicher - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 768,00 EUR





