
Sonstige Grand Cherokee 3.0l Mul...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	97833
Leistung	177 kW / 241 PS
Hubraum	2987 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2136278
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (5 Stufen)
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	218 g/km
Verbrauch innerorts:	10,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	501,00 EUR
Verbrauch außerorts:	7,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2136278 SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Command-View: Panorama-Glasdach SERIENZUBEHÖR: Airbag, Diebstahl-/Alarmanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Außenthermometer, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Innendekor Holz usw., Zentralverriegelung, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm VR: Continental / 3mm
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm
Bereifung: 265/0R20 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 7mm VR: Continental / 7mm
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 265/0R18 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Seitenwand HR - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 474,50 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - I - Reparieren - Kosten: 83,19 EUR
Tür Vorne L - Delle(n) - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Spoiler H - Unvollständig - I - Reparieren - Kosten: 30,00 EUR
- LOSE
Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 206,93 EUR
Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.132,62 EUR







