
VW Passat Variant 2.0 TDI SCR DS...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	118210
Leistung	140 kW / 190 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2300666

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Standheizung
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	238,00 EUR

Bemerkung

ID=2300666 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, LED-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht, Tagfahrlicht, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Paket: Easy Open inkl. Safe-Sicherung, Zentralverriegelung, Felgen-Sonderausführung, Räder: Leichtmetall (4) Singapore 7 x 17, Colorglas, Seitenscheiben vorn geräuschkämmend, Active Info Display, Spurhalte Assistent, Airbag, Knieairbag, Seitenairbags hi. und Gurtstr, Dyn. Fernlichtre. Dynamic Light Assist, Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperre, Rückfahrkamera Rear View, Paket: Winter mit Sitzheizung hinten, Paket: Ambientepaket, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel el. anklap, aut.abb.Fahrer., Gepäcknetz, Abstandsregelung, Car-Net Guide & Inform Laufzeit 1 Jahr, Entfall der Schriftzüge, Zentralverriegelung, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, MirrorLink, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Winter mit Sitzheizung, Sitze: Lendenwirbelst. v. mit Massagef.F, Steckdose, 230 V, hinten, Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Gepäcknetze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 215/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 953,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Motor Kühlmittelstand - niedrig - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.028,00 EUR



