

---

# VW Touran 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>131644</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2261305</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>139 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2261305 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Räder: Reserverad-Paket Stahlrad, CD-Spieler, mp3, Bordcomputer, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Einstieg links - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - aufgeschoben - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR  
Fahrzeug Wartung laut Anzeig fällig - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 417µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - fällig 11/2017 - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Radzierblenden - lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 140,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.775,00 EUR**





