

---

# VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>10/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>150477</b>
Leistung	<b>130 kW / 177 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2244094</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaanlage
- Seitenairbags vorne
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>154 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	308,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2244094 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer ink.Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Anhängervorrichtung schwenkbar, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Business, Park-Pilot, Lichtsensor, Dyn. Fernlichtre. Dynamic Light Assist, Diebstahl-/Alarmanlage, Zentralverriegelung, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Zuziehhilfe elektrisch für Schiebetüren, CD-Spieler, mp3, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer / Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 275,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 255,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 255,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 230,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 255,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 255,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 255,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 230,00 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
Innenraum Armaturenbrett - Handyhalterung am Armaturenbrett - Hinweis - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 2 Reifen - Innenkante abgelaufen - Vermessung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - Instandsetzen prüfen - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Alufelge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.455,00 EUR**









