

---

# VW Transporter T5 7EA135/WF2/1T3...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	04/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	213330
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2031898

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Allrad
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Radio
- CD-Wechsler
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Alarmanlage

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>8,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>211 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	10,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	392,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2031898 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, CD-Spieler, mp3, Fenster: Schiebefenster vorne rechts, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, Fenster:dunkel eingefä. Fe. im Fgstr., Diebstahl-/Alarmanlage, Diebstahlschutz, Wegfahrssicherung, Telefon: Handy Vorbereitung für RNS315, Fenster: Fenster vorne links, Elektrische Schnittstelle, Höheneinstellung für linken Einzelsitz i, LW-stütze (man. einst.) li., Entriegelung Heckkl., hinten von außen, Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB, Unitymedia Paket, Gittertrennwand an B-Säule, Sondereinbauten durch Business SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 205/65R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 8mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 205/65R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Rost - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern - Kosten: 155,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeug Dichtungsgummi Tür vorn links - beschädigt - erneuern - Kosten: 45,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckklappenverkleidung - gebrochen - erneuern - Kosten: 80,00 EUR  
rechte Seite A-Säule - Rost - instandsetzen lackieren - Kosten: 75,00 EUR  
Fahrzeug --- - personenbezogene Daten und Datenspeicher wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Türschweller - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 180,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckklappe - eingedrückt, Korrosion - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Flecken - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.112,00 EUR**



