
BMW 316d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	09/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	102459
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2170605

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	190,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2170605 FARBE: Mineralgrau Met. POLSTERUNG: Anthr./Akz. Grau St. SONDERZUBEHÖR: Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Innendekor Holz usw., Graukeil-Frontscheibe, Paket: Raucher, Akzentleisten schwarz hochglänzend, Außenspiegelkappen in schwarz hochglänz., Lenkrad: Sport-Leder schwarz, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze, Sperrdifferential, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung
W/FITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 225/50R17 94W auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 1.250,00 EUR

Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 252µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.920,00 EUR

