
Opel Insignia 2.0 Bi Tur.CDTI Sp...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	69745
Leistung	143 kW / 194 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	green Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2228849

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	258,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2228849 SONDERZUBEHÖR: Außenspiegel mit Memory, Durchlade/Skisack, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Sitzmemory, Paket: Leder Premium, Paket: Komfort, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Fahrerinfodisplay 8, Verbandkasten & Warndreieck SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Dämpfung beschädigt - erneuern - Kosten: 135,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Blende Heckklappe und Heckstoßfänger - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 755,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Winterräder - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.048,00 EUR

