
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2015
Kilometerstand	97089
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1956 ccm
Interne Nummer	2100335
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Colorverglasung
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2100335 FARBE: Silbergrau Perleffek POLSTERUNG: Stoff Ribbon Schwarz SONDERZUBEHÖR: Navi 900 Europa, Colorglas, Paket: Sitz-Paket, Durchlade/Skisack, Sitze: Premium-Sitz, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitung, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Sicht-Paket, Colorglas, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel el.anklapp. u. aut.abblend., Fußraummatten, Gummi, 4 - teilig, Ladekantenschutz, Edelstahl, Freisprecheinrichtung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Business Funktion für Großkunden SERIENZUBEHÖR: Airbag Airbag Airbag Rückspiegel elektrisch verstellbar beheizt Bordcomputer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm
HL: Continental / 4mm

VR: Continental / 3mm
HR: Continental / 4mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Seitenwand HR - Delle - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- MIT KRATZER

Seitenwand HL - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 434,00 EUR

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 553,00 EUR

