
Mercedes-Benz C 250 (BlueTEC) d ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	21569
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2143 ccm
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2312444

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km

CO2 kombiniert:	117 g/km
KFZ-Steuer:	253,00 EUR

Bemerkung

ID=2312444 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigation: Garmin MAP PILOT, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Toter Winkel Warnung, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum, Innendekor Holz usw., Zierel. H. Linde linestr. f. 7G-T m. AVA, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio: Audio 20 CD mit Touchpad, mp3, Innenhimmel Stoff Kristallgrau
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Fahrwerksregelung elektronisch, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Innendekor Holz usw., Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 470,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Zierleiste gebrochen - erneuern - Kosten: 135,00 EUR
linke Seite Kotflügel - oberflächlich zerkratzt-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.275,00 EUR

