
Audi A6 3.0 TDI DPF quattro tip...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	104606
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2206477

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Mittelarmlehne
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	166 g/km
Verbrauch innerorts:	7,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	427,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2206477 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business plus, Audi side assist inkl. pre sense rear, Toter Winkel Warnung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Multifunktionslenkrad, Leder-Multi.Sportlenkrad m.Schaltwippen, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer Drehzahlmesser Konfstützen Außenthermometer Felgen-Sonderausführung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3,5mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 3,5mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R18 - 245/45 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 5,5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 5,5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
Fahrzeug Wartung laut Anzeige fällig - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Vorderachse Rad links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Armlehne hinten rechts - eingedrückt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum Armlehne hinten links - eingedrückt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge im Fahrersichtbereich - erneuern - Kosten: 786,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.623,00 EUR



