
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2011
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	143901
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2292565

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Seitenairbags vorne
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Dachreling
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,7 l/100 km **CO2 kombiniert:** 149 g/km

Bemerkung

ID=2292565 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Professional inkl. RNS 510, Tagfahrlicht, mp3, Fahrwerksregelung elektronisch, Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Sitze: Sport-Komfortsitze m.elek.einste., Sportsitze, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz-Paket i.V. Prof-P, Spurhalte Assistent, Tagfahrlicht, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket Easy Open .i.V.m.Sp.Komf./Sportpak, Zentralverriegelung, Schiebetüren mit ele.Öffnung u.Schließ., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM (4) 7 J x 17 Jarama, Dachreling, Dachreling, silber el, mit 2 Tragestäben, Netztrennwand, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Warnt./-leuchte für nicht ang.gurt v.u.h, Polster: Leder Vienna, Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze, Trennwand

Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R 17 auf Leichtmetallfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R 16 auf Leichtmetallfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge-Gebrauchsspur, kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Türschweller - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachholm rechts - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, gestaucht - erneuern - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Heckdeckelblende - mehrfach zerkratzt - lackieren - Kosten: 175,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfängerecke hinten links - zerkratzt - lackieren - Kosten: 175,00 EUR
linke Seite Türschweller - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 245,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Motorraum Haubendämmmatte - gerissen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR

Gesamtkosten: 1.935,00 EUR



