

---

# VW Golf Variant 1.6 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>01/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>55835</b>
Leistung	<b>81 kW / 110 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2277075</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 4,0 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 4,6 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 3,6 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 103 g/km  
KFZ-Steuer: 168,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2277075 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., mp3, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Park-Pilot, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Umfeldbeobachtungssystem Front Assist, Paket: Sitzkomfortpaket, Steckdose, 230 V, hinten, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 91H auf Stahlfelgen - vorhanden

### Winterreifen


Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 91H auf Alufelgen - vorhanden



### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
linke Seite Türschweller - innen - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 165,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeug HU & AU Berichte - fehlen - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug 2. Reifensatz - 1 Radzierblende der Sommerreifen fehlt - erneuern - Kosten: 53,00 EUR  
rechte Seite Dachholm Unsachgemäß instandgesetzt - (Lackabrisskante) - lackieren - Kosten: 245,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR  
Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug erhöhte Lackschichtendicke - diverse Karosserieteile bis 212 my - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.358,00 EUR**







Anlage zum Rückgabeprotokoll

M-net GmbH | M-Net 2066 | 227475  
 80992 München | 06.02.18

Beim geheimer Fahrzeugnutzer / Fahrzeugkäufer:

Bei der Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges erfolgte unter erschwerten Bedingungen.

Die oben genannte Besichtigung des Fahrzeuges war nicht möglich. Dieser Zustand wird mit Lesernamen dokumentiert. Das Fahrzeug wird umhergeführt und ist nicht in unserem Lagerbestand. Bitte beachten Sie, dass die Besichtigung durch den Kunden erfolgt ist. Die zusätzlich besorgenen Schäden werden dem Ersten Fahrer 2. Anhebung zur M-Net und im Rückgabeprotokoll aufgeführt.

Technisch festgestellte Schäden:

Wasser / Schimmel / Beschädigung des Innenvermögens

Bitte senden Sie die Fahrzeuge immer unverpackt unter Anbau des Kennzeichens per Einschreiben an die folgende Adresse:

b) bei Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges fehlende folgende Unterlagen / Dokumente / Teile:

Fernschlüssel  Schlüssel  Sender  Fahrzeug-/Zusatzversicherung  
 Garantie- oder Inspektionsnachweise  HU-Bescheinigung  Navigations-/CDI (DVD)  
 Reifen oder Zusatzventile  Alu  Stahl  Bonnetz  Winter  
 Sonstiges



