
Skoda Yeti 2.0 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	69350
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2195111

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Berganfahrhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	140 g/km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	250,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2195111 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, mp3, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Berganfahrassistent, Räder: Reifendruck-Überwachung SERIENZUBEHÖR: Heckscheibenwischer, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 7mm	HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 215/60 R16 95H auf Stahlfelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 7mm	VR: Unbekannt / 7mm
	HL: Unbekannt / 7mm	HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 99H auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 120,00 EUR



