
VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	74303
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2278668
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	125 g/km
KFZ-Steuer:	250,00 EUR

Bemerkung

ID=2278668 SONDERZUBEHÖR: Lederausstattung Vienna mit Sportsitzen, Sportsitze, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium, Felgen-Sonderausführung, Räder: Leichtmetall (4) Sedona 6, 5 Jx16, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Plus, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm
HL: Michelin / 5mm

VR: Michelin / 4mm
HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm
HL: Continental / 7mm

VR: Continental / 6mm
HR: Continental / 7mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Felge Alu VL poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR

Nachgutachten - Widrige Umstände - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

Motorhaube - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 348,00 EUR

Stossfänger-Gitter VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 47,10 EUR

Türzierleiste VL - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Einstiegsschweller/Verkleidung H L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 317,00 EUR
- mit Lackschaden

Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 190,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 291,00 EUR

Einstiegsschweller/Verkleidung H R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 317,00 EUR
- mit Lackschaden

Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 258,00 EUR

Türzierleiste VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 152,95 EUR

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Gesamtkosten: 2.233,05 EUR





