
Peugeot 308 SW BlueHDi 150 Stop ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	100087
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2254972

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	198,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2254972 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzheizung vorn inkl. Komfort-Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Alufelge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 625,00 EUR
Innenraum Original Fußmatte vorne links - fehlt - erneuern - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 780,00 EUR

