
Mercedes-Benz E 200 BlueTEC 7G-T...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	02/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	28939
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	2143 ccm
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2296596
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	257,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2296596 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Paket: Sonnenschutz-Paket, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Scheibenwaschanlage u. -düsen beheizt, Kraftstofftank mit größerem Volumen 80 l, Bottleholder 2-fach in Mittelkonsole, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Servolenkung, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 6mm

VR: Continental / 6mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 245/0R17 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Bridgestone / 5mm

VR: Bridgestone / 5mm

HL: Bridgestone / 5mm

HR: Bridgestone / 5mm

Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Karosserie - Keine Schäden - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 0,00 EUR

