
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	32814
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2236907

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	99 g/km
KFZ-Steuer:	160,00 EUR

Bemerkung

ID=2236907 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., mp3, Raucherausführung, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media für Navifunktion, mp3
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE
INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

rechte Seite Einstieg vorne - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR
Fahrzeugheck Heckschürze - zerkratzt - erneuern - Kosten: 70,00 EUR
Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 380,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Vogelkotverätzung - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Dach Dachhaut - leicht zerkratzt-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.617,00 EUR



