
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2014
HU	00/2020
AU	00/2020
Kilometerstand	67064
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2250049
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2250049 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 2mm VR: Michelin / 2mm
HL: Michelin / 3mm HR: Michelin / 3mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Türverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 140,00 EUR
Türverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 140,00 EUR
Einstiegsblech HR - Kratzer - - Kosten: 119,00 EUR
Kofferraumverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR
Kofferraumverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 59,00 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Stoßfänger V - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 958,00 EUR



