
Audi SQ5 3.0 TDI quattro tiptronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	96976
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2191650

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Außenspiegel elektr.
- Standheizung
- Tempomat
- Sitzbank hinten geteilt
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	6,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	179 g/km
KFZ-Steuer:	453,00 EUR

Bemerkung

ID=2191650 SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation plus, mp3, Felgen-Sonderausführung, Komfortklimaautomatik Drei Zonen, Toter Winkel Warnung, Colorglas, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außensp. verst., beh., ankl., abbl, Memo, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Innenspiegel automatisch abblendend, Sitzmemory, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank plus, Isofix, ISOFIX für den Beifahrersitz, Belederte Armauflage in den Türverkleid., Dachhimmel in Stoff monsilber, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1,5mm VR: Unbekannt / 1,5mm
HL: Unbekannt / 2,0mm HR: Unbekannt / 2,0mm
Bereifung: /R21 - 255/40 R21 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R19 - 235/55 R19 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 230,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 295,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 295,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Spoiler Kratzer - lackieren - Kosten: 170,00 EUR
Dach Dachhaut - Dachholm rechts Kratzer - lackieren - Kosten: 170,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 245,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Dachreling Chrom rechts Kratzer - erneuern - Kosten: 405,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Armlehne Kratzer - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 90,00 EUR
Innenraum Mittelkonsole - Druckstellen - Kratzer - erneuern - Kosten: 140,00 EUR
Innenraum starke Geruchsbildung - Ozonbehandlung - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Felgen - zerkratzt/verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Reifen - Mindestprofiltiefe unterschritten - erneuern - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Reifen - beschädigt - erneuern - Kosten: 170,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Winterreifen - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.010,00 EUR











