

---

# Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF DSG

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>78849</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2069146</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>123 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	178,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2069146 SONDERZUBEHÖR: Gepäcknetztrennwand, Dachreling silber lackiert, Dekoreinlagen in Holzoptik, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, Paket: Nichtraucher, Freisprecheinrichtung Telefon, Navigationssystem  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm  
HL: Dunlop / 6mm HR: Dunlop / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 7mm VR: Pirelli / 7mm  
HL: Michelin / 7mm HR: Michelin / 7mm  
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

### Schäden

Tür Hinten R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Fussmatte VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 10,00 EUR  
Tür Hinten L - Delle - Smart repair - Kosten: 120,00 EUR  
Stoßfänger H - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 923,94 EUR  
- UND REFLEKTOR  
Kotflügel Vorne R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 877,36 EUR  
- Zusammenhängend mit Stoßfänger vorne  
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
**Gesamtkosten: 2.229,30 EUR**





