
VW up!

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	01/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	19442
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	999 ccm
Farbe	red
Interne Nummer	2282128

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	106 g/km
Verbrauch innerorts:	5,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	42,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2282128 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Lackierung: Sonderfarbe red SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Innendekor Holz usw., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,2mm VR: Unbekannt / 6,2mm
HL: Unbekannt / 6,8mm HR: Unbekannt / 6,8mm
Bereifung: /R15 - 185/55 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,9mm VR: Unbekannt / 5,9mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R14 - 165/70 R14 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 360,00 EUR
Fahrzeug Wartung fällig - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug Bremsflüssigkeitswechsel fällig - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 100,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Motor Motorölstand - zuniedrig - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR

Gesamtkosten: 910,00 EUR

