
Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra S tr...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	151215
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2310396

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2310396 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Paket Business plus, Felgen-Sonderausführung, Räder: Alu. Winter 7, 5Jx17 225/55R17, Rad: Reserverad, platzsparend SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/55R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 355,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Innenraum Innenverkleidung - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - deformiert und verkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 440,00 EUR
Fahrzeug in 400 km Ad Blue auffüllen - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Funkschlüssel 2, FFB ohne funktion - Kostenausweitung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Innenraum Sitzpolster vorne und hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass / verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.632,00 EUR



