
VW Golf Variant 2.0 TDI 4Motion ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	66722
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2316399
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	124 g/km
KFZ-Steuer:	248,00 EUR

Bemerkung

ID=2316399 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Polster - Teilleder, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., Sportsitze, mp3, Airbag, Seitenairbags hi. Proakt. Insassenschutz, Klimaanlage Climatronic, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Sitzbezug VL - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 23,00 EUR
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 72,59 EUR
Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR
Stossfänger H - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 446,11 EUR

Gesamtkosten: 743,70 EUR



