

---

# Ford Focus Turnier 1.5 TDCi DPF ...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>08/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>61121</b>
Leistung	<b>88 kW / 120 PS</b>
Hubraum	<b>1498 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2328134</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>98 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	148,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,4 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2328134 FARBE: polarsilber metallic POLSTERUNG: dunkelgrau Stoff SONDERZUBEHÖR: Diebstahl-/Alarmanlage, Zigarettenanzünder, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation. m. Ford SYNC2, 6 Lautsp. DAB, mp3, LM 7Jx16 5x2 Sp.D. 205/55 R16, Trenngitter 1. Reihe, Haltepunkte, Gummifußmatten vorne SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Airbag, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 91 H auf Stahlfelgen - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug Zwischenbesichtigung - Datenspeicher nicht gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug zum Besichtigungszeitpunkt - regennass - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 158,00 EUR**

