
Fiat 500 0.9 TwinAir Dualogic St...

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	4584
Leistung	63 kW / 86 PS
Hubraum	875 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2260083

Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Getriebe Automatik (5 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Schaltwippen

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	90 g/km
Verbrauch innerorts:	4,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	18,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2260083 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bi-Xenon Scheinwerfer, Lackierung: Sonder-Uni-Lackierung, Lenkrad mit Schaltwippen, Colorglas, Getönte Fensterscheiben hinten, Innenspiegel automatisch abblendbar, Felgen-Sonderausführung, Räder: Notrad, Chromline-Blende für Außenspiegel, nachträglich Navi Einbau SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Außenthermometer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Hubdach-Glas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Polster - Teilleider Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Felgen-Sonderausführung Kopfstützen Rücksitzbank geteilt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 195/45 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R14 - 175/65 R14 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug HU / UMA - fällig 12/2017 - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 2 Felgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 2 Felgen - angestoßen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
linke Seite Kotflügel - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 325,00 EUR
linke Seite Schweller - eingedrückt - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Dach Dachantenne - beschädigt - erneuern - Kosten: 20,00 EUR
Innenraum Rückseite der Fondsitz - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Hinterachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.850,00 EUR







